

兴和（山东）机械有限公司2022年实际产废及2023年预计产废情况表

序号	废物名称	废物类别号	废物代码	危险特性	来源（车间或工序）	A	B	C	D	E	F	G	去向	经营单位的危废经营许可证号	经营单位的处置方式
						上年初	上年度	上年度	上年底	本年度	本年度	本年度			
						危废库内 剩余存量 (吨)	实际产废 量(吨)	实际转移 量(吨)	危废库内 剩余存量 (吨)	计划产废 量(吨)	计划转移 量(吨)	计划减少 产废量 (吨)	(签处置合同的经营单位名称)		
1	废矿物油	HW08	900-249-08	T/I	机加工	0	0	0	0	2	2	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
2	废淬火液	HW08	900-203-08	T	高周波	0	5.63050	5.6305	0	12	12	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
3	废切削液	HW09	900-006-09	T	调质、前加工、 精加工、研磨	0	3.555	3.555	0	6	6	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
4	废旧树脂	HW13	900-015-13	T	电镀	0	2.3485	2.3485	0	5	5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
5	废磁粉液	HW16	900-019-16	T	调质	0	0	0	0	0.5	0.5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
6	镀铬废液	HW17	336-069-17	T	电镀	0	47.274	47.274	0	50	50	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	填埋 焚烧
7	镀铬槽渣	HW17	336-069-17	T	电镀	0	0	0	0	5	5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	填埋 焚烧
8	其他废物（沾染 六价铬废物）	HW49	900-041-49	T/In	电镀	0	2.374	2.374	0	6	6	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
9	废过滤棉	HW49	900-041-49	T/In	环保设备保养	0	0.1605	0.1605	0	0.4	0.4	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
10	废活性炭	HW49	900-041-49	T/In	环保设备保养	0	0.1255	0.1255	0	0.3	0.3	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
11	废碱石灰	HW49	900-041-49	T/In	试验室（通风柜 保养）	0	0.00425	0.00425	0	0.005	0.005	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
12	废油桶	HW08	900-249-08	T/I	机加工	0	0	0	0	1.5	1.5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
13	试验室废液	HW49	900-047-49	T/C/I/R	试验室	0	3.7275	3.7275	0	5	5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
14	废化学试剂容器	HW49	900-047-49	T/C/I/R	试验室	0	0.146	0.146	0	0.5	0.5	0	山东中再生环境科技有限公司 济宁丹佳环境服务有限公司	临环3713270034 济宁危证18号	焚烧 焚烧
合计						0	65.34575	65.34575	0	94.205	94.205	0			